

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры

№ 2

**Государственного казенного
учреждения социального
обслуживания «Степновский
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних»**

**п.Новоиргаклинский
2015г.**

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного
казенного учреждения
социального обслуживания
«Степновский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних

Е.Н. Чуприна

16 " ноября 2015 г.



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ.

№ 2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Степновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». (Основное здание)

1.2. Адрес объекта: 357940, Ставропольский край, Степновский район, п. Новоиргаклинский, ул. Садовая, дом 5

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 842.70 кв. м

- часть здания 2 этажей (или на 2 этаже), 842.70 кв. м

1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта 2002

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: (текущий ремонт 2017 год) текущего, _____
капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
Государственное казенное учреждение социального обслуживания «Степновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГКУСО «Степновский СРЦН».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 357 940, улица Садовая, дом 5, посёлок Новоиргаклинский, Степновский район, Ставропольский край, Российская Федерация.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная):

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,) региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206-А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2. Виды оказываемых услуг: Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания (воспитанникам учреждения)

- Приемное отделение предназначено для:

- приема в круглосуточном режиме несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- изучения особенностей личностного развития и поведения несовершеннолетних;

- защиты прав и законных интересов клиентов;

- оказания содействия в устройстве несовершеннолетних, проживающих в учреждении в семью, интернатное учреждение, на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную семью;

- подготовки пакета документов для дальнейшего жизнеустройства клиентов.

Медицинское отделение предназначено:

- для организации медицинского и лабораторного обследования несовершеннолетних;

Отделение социальной реабилитации (стационарное отделение):

- осуществляет прием несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание им экстренной помощи (психологической, педагогической, медицинской);

- проводит социальное диагностирование с целью дальнейшей разработки индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации;

- осуществляет контроль за их реализацией;

- обеспечивает защиту законных прав и интересов несовершеннолетних;
 - обеспечивает реализацию программ социальной реабилитации несовершеннолетних;
 - оказывает содействие несовершеннолетним в профессиональной ориентации и получения образования.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - _____
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
с юго-востока от Центра проходит автотрасса федерального значения Махачкала-Прохладный.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту
отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м

3.2.2. время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
(да, нет)

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет)

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать - с северной стороны, центральный вход в учреждение порог высотой- 10см.; с восточной стороны, вход в приемное отделение порог высотой -14см.; вход со стороны запасного выхода-12см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждается
8	Все зоны и участки	нуждаются

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Болдырева Валентина Федоровна, заместитель директора ГКУСО «Степновский СРЦН», (8865-63) 39-9-36 *В. Болдырева*

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

- обеспечивает защиту законных прав и интересов несовершеннолетних;
- обеспечивает реализацию программ социальной реабилитации несовершеннолетних;
- оказывает содействие несовершеннолетним в профессиональной ориентации и получения образования.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - _____

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) с юго-востока от Центра проходит автотрасса федерального значения Махачкала-Прохладный.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м

3.2.2. время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет)

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать - с северной стороны, центральный вход в учреждение порог высотой- 10см.; с восточной стороны, вход в приемное отделение порог высотой -14см.; вход со стороны запасного выхода-12см.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждается
8	Все зоны и участки	нуждаются

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Болдырева Валентина Федоровна, заместитель директора ГКУСО «Степновский СРЦН», (8865-63) 39-9-36 *В. Болдырева*

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)